

KIM

Akibat Luapan Air Sungai, Dua Jembatan di Rampi Luwu Utara Rusak Parah

Luwu Utara - LUWUUTARA.KIM.WEB.ID

Dec 6, 2021 - 09:20



LUWU UTARA — Dua jembatan gantung penghubung antardesa di Kecamatan

Rampi yang rusak. Jembatan tersebut masing-masing di Desa Onondowa dan Desa Sulaku

“Terkait 2 jembatan yang rusak itu adalah jembatan gantung yang menjadi penghubung antar Desa Onondowa dan Desa Dololo akibat luapan sungai yang membawa material kayu dan tersangkut di jembatan sehingga menyebabkan jembatan gantung tersebut miring dan tidak stabil. Adapun langkah antisipasinya pemerintah kecamatan dan desa melakukan perbaikan dengan menggunakan katrol agar jembatan kembali stabil. Sebelumnya juga sudah dilakukan perbaikan namun ada beberapa material jembatan yang harus diganti, jadi kami harus usahakan mengganti material tersebut,” kata Camat Rampi, Suryadi saat dikonfirmasi, Senin (6/12/2021).

Sementara itu jembatan di Desa Sulaku mengalami rusak parah akibat luapan air sungai.

“Namun pada tahun 2021 melalui dana desa membangun jembatan di sungai yang sama sehingga dapat menjadi jalan alternatif. Untuk saat ini jembatan Sulaku sudah dibuat jembatan darurat dengan gotong-royong warga dan pemerintah diperuntukkan bagi pejalan kaki khususnya anak sekolah,” jelas Suryadi.

Kendati kedua jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung antardesa, Suryadi berharap pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat dapat terus bersinergi untuk lancarnya pembangunan ke depan.

“Kita doakan agar jembatan gantung dapat selesai dan digunakan kembali. Saya imbau juga kepada masyarakat agar sabar dan berhati-hati mengingat akhir-akhir ini cuaca cukup ekstrem,” pinta mantan Kabag Humas ini.